

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE



Alençon, le 9 juillet 2021

Affaire suivie par Christian Grenèche

mail: christian.greneche@ars.sante.fr

Tél: 02.33.80.83.02

MONSIEUR LE MAIRE COMMUNE DE DOMFRONT EN POIRAIE MAIRIE

61700 DOMFRONT-EN-POIRAIE

Affichage obligatoire sur les panneaux exterieurs de la mairie.

Ces analyses sont consultables sur http://www.eaupotable.sante.gouv.fr

ROUELLE

Prélèvement 00133185

0146 ROUELLE Unité de aestion

Installation UDI 000414 ROUELLE Point de surveillance P 0000000381 PC1 ROUELLE

Localisation exacte La basse chaîne, robinet cuisine DOMFRONT EN POIRAIE Commune

Prélevé le : lundi 05 juillet 2021 à 12h01 par: CHRISTOPHE ALLOY (LABORATOIRE)

Type visite: D2

Mesures de terrain

Température de l'eau

Chlore total

Chlore libre

Résultats				
18	°C			
<0,05	mg(Cl2)/L			
<0,05	mg(Cl2)/L			

Limites de qualité						
inférieure supérieure						

Références de qualité				
inférieure	supérieure			

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABEO ORNE

Type del'analyse : CVM

Code SISE de l'analyse : 00140588

Référence laboratoire : 0.2021.1368-1-1

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS					
Chlorure de vinyl monomère	1,2 μg/L		0,50		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N°: 00133185)

Eau d'alimentation non conforme aux limites de qualité en viqueur en raison de la teneur en chlorure de vinyle monomère qui est supérieure à la valeur limite maximale fixée à 0,5 µg/L. Cette teneur en chlorure de vinyle monomère ne vaut que pour le secteur de "La basse Chaîne" commune déléguée de Rouellé. Cette valeur n'est pas représentative de la qualité de l'eau pour l'ensemble des consommateurs du réseau de distribution. Des mesures correctives nécessaires au rétablissement et au maintien de la qualité de l'eau distribuée doivent être prises.

> Le Technicien Sanitaire et de Sécurité Sanitaire en Chef

> > Christian Grenèche